

Informácia a upozornenie pre zákazníka

Údržba a čistenie lesklého povrchu dvierok

- Plocha lesklých dvierok je pokrytá ochrannou fóliou.
- **Pre dosiahnutie požadovaného lesku je potrebné ochrannú fóliu po ukončení montáže veľmi opatrne odstrániť.**
- **Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 4 dni vlastný lesklý povrch fólie nečistiť.** Je to potrebné z dôvodu, aby povrch vlastnej fólie po odstránení ochrannej fólie počas týchto dní vyzrel a nadobudol tak odolnejší povrch.
- **Až po uvedenom čase odporúčame plochy lesklých dvierok umyť a očistiť tak prípadné nečistoty.**
- **Odporúčame použiť mydlový roztok, čistú jemnú handričku a potom povrch opláchnuť vlažnou vodou a jemne (bez výraznejšieho tlaku na plochu fólie) utrieť do sucha.**
- Na čistenie je možné použiť aj bežné saponátové prostriedky bez obsahu piesku, prášku a iných drobných častíc, ktoré by mohli plochu dvierok poškodiť.
- **Na čistenie nie je možné použiť prípravky na báze alkoholu, bieliace/oxidačné prípravky ani chemické prostriedky (riedidlá a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.**
- Na čistenie nepoužívame ani leštiace emulzie a čistiace prostriedky s ošetrojúcimi voskami.
- Ošetrojúce prostriedky na drevo nesmú byť používané na plochy s plastovým povrchom.
- Nevhodné sú tiež parné čističe.
- **Lesklé plochy nikdy nečistíme na sucho ani sa ich nesnažíme doleštiť.**
- Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na miesta, ktoré nie sú chránené fóliou (napr. otvory na závesy, úchytky alebo otvory na sklo).
- Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je do 80 stupňov Celzia. Vzhľadom k uvedenej hranici odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty máme v našej ponuke.
- **Pri používaní sa vyvarujte kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi.**